

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
154	GX-B1323/21-3-23223~23236	2023. 6. 26	本次共检三相交流电动机14台，14台三相交流电动机所检项目合格。	
155	GX-B1424/20-3-23007	2023. 6. 27	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。	

156	GX-B1500/21-3-23033	2023年6月8日	排水泵启动时间: 8 s 排水泵噪声: 74.5 dB(A) 流量: 198.8m <sup>3</sup> /h	
157	GX-B1500/21-3-23034	2023年6月8日	排水泵启动时间: 9 s 排水泵噪声: 73.7 dB(A) 流量: 297.7m <sup>3</sup> /h	


158	GX-B1309/21-3-23007	2023年6月18日	综合判定：合格。	
159	GX-B1500/21-3-23035	2023年6月18日	综合判定：合格。	

160	GX-B1500/21-3-23036	2023年6月18日	综合判定：合格。	
161	GX-B1500/21-3-23037	2023年6月18日	综合判定：合格。	

162	GX-B1500/21-3-23038	2023年6月18日	综合判定：合格。	
163	GX-B1500/21-3-23039	2023年6月18日	综合判定：合格。	

164	GX-B1500/21-3-23040	2023年6月18日	综合判定：合格。	
165	GX-B1309/21-3-23008	2023年6月18日	综合判定：合格。	

166	GX-B1500/21-3-23041	2023年6月18日	综合判定：合格。	
167	GX-B1500/21-3-23042	2023年6月18日	综合判定：合格。	

168	GX-B1500/21-3-23043	2023年6月18日	综合判定：合格。	
169	GX-B1500/21-3-23044	2023年6月18日	综合判定：合格。	



170	GX-B1500/21-3-23045	2023年6月18日	综合判定：合格。	 A photograph showing a worker in a red protective suit and helmet operating a large industrial machine, possibly a conveyor or processing unit, in a dimly lit industrial environment. The date '2023.5.26' is visible in the bottom right corner of the image.
171	GX-B1500/21-3-23046	2023年6月18日	综合判定：合格。	 A photograph showing a worker in a red protective suit and helmet operating a large industrial machine, possibly a conveyor or processing unit, in a dimly lit industrial environment. The date '2023.5.26' is visible in the bottom right corner of the image.

172	GX-B1495/20-3-232718~232731	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关14台，14台高压防爆开关所检项目合格。 。	
173	GX-B1495/20-3-232732~232759	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关28台，28台高压防爆开关所检项目合格。 。	

174	GX-B1495/20-3-232760~232769	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关10台，10台高压防爆开关所检项目合格。 。	 A worker wearing a red safety helmet and a high-visibility vest is kneeling on a green floor, inspecting a piece of industrial equipment. The scene is brightly lit, and a yellow safety line is visible on the floor. A timestamp '2023.05.27' is visible in the bottom right corner of the image.
175	GX-B1495/20-3-232770~232792	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关23台，23台高压防爆开关所检项目合格。 。	 A worker is shown in a dark environment, illuminated by a bright light source, possibly a flashlight. The worker is focused on inspecting a piece of equipment. A timestamp '2023.05.28' is visible in the bottom right corner of the image.

176	GX-B1352/21-3-23230~23249	2023年6月30日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关20台,20台所检项目合格。	
177	GX-B1352/21-3-23250~23268	2023年6月30日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关19台,19台所检项目合格。	

178	GX-B1495/20-3-232891~232901	2023年6月30日	本次共检高压开关柜11台，11台高压开关柜所检项目合格。	
179	GX-B1495/20-3-232902~232917	2023年6月30日	本次共检高压开关柜16台，16台高压开关柜所检项目合格。	

180	GX-B1495/20-3-232918~232926	2023年6月30日	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	
181	GX-B1495/20-3-232927~232935	2023年6月30日	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	

182	GX-B1495/20-3-232646~232659	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关14台，14台高压防爆开关所检项目合格。 。	
183	GX-B1495/20-3-232660~232671	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关12台，12台高压防爆开关所检项目合格。 。	

184	GX-B1495/20-3-232672~232699	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关28台，28台高压防爆开关所检项目合格。 。	
185	GX-B1495/20-3-232700~232717	2023年6月30日	本次共检高压防爆开关18台，18台高压防爆开关所检项目合格。 。	



186	GX-B1312/20-3-23352~23360	2023年6月30日	本次共检电力变压器9台，9台电力变压器所检项目合格。	
187	GX-B1312/20-3-23361~23365	2023年6月30日	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	

188	GX-B1312/20-3-23366~23372	2023年6月30日	本次共检电力变压器7台，7台电力变压器所检项目合格。	
189	GX-B1312/20-3-23373~23374	2023年6月30日	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	

190	GX-B1312/20-3-23375~23380	2023年6月30日	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	
191	GX-B1312/20-3-23381~23385	2023年6月30日	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	

192	GX-B1352/21-3-23269~23290	2023年6月30日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关22台, 22台所检项目合格。	
193	GX-B1352/21-3-23291~23308	2023年6月30日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关18台, 18台所检项目合格。	
194	GX-B1328/20-3-23161	2023. 6. 30	本次共检绝缘手套4只, 4只绝缘手套合格。	
195	GX-B1328/20-3-23162	2023. 6. 30	本次共检绝缘鞋4只, 4只绝缘鞋合格。	

196	GX-B1328/20-3-23163	2023. 6. 30	合格。	
197	GX-B1328/20-3-23160	2023. 6. 30	合格。	
198	GX-B1328/20-3-23146	2023. 6. 24	本次共检绝缘手套2只，2只绝缘手套合格。	
199	GX-B1328/20-3-23147	2023. 6. 24	本次共检绝缘鞋2只，2只绝缘鞋合格。	
200	GX-B1328/20-3-23148	2023. 6. 24	合格。	
201	GX-B1310/21-3-23067	2023. 6. 29	符合标准要求。	

202	GX-B1427/21-3-23019	2023. 6. 29	符合标准要求。	
203	GX-B1312/20-3-23432~23433	2023. 6. 30	所检项目合格。	

204	GX-B1312/20-3-23434~23435	2023. 6. 30	所检项目合格。	
205	GX-B1312/20-3-23436~23437	2023. 6. 30	所检项目合格。	


206	GX-B1312/20-3-23438~23439	2023. 6. 30	所检项目合格。		 <p>2023. 05. 26</p>	
207	GX-B1312/20-3-23440~23465	2023. 6. 30	所检项目合格。		 <p>2023. 05. 28</p>	



208	GX-B1321/20-3-231142~231149	2023. 6. 30	所检项目合格。	
209	GX-B1321/20-3-231150~231161	2023. 6. 30	所检项目合格。	

210	GX-B1321/20-3-231162~231175	2023. 6. 30	所检项目合格。	
211	GX-B1321/20-3-231176~231189	2023. 6. 30	所检项目合格。	

212	GX-B1321/20-3-231190~231202	2023. 6. 30	所检项目合格。	
213	GX-B1321/20-3-231203~231217	2023. 6. 30	所检项目合格。	

214	GX-B1321/20-3-231218~231231	2023. 6. 30	所检项目合格。	
215	GX-B1321/20-3-231232~231241	2023. 6. 30	所检项目合格。	