

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
594	GX-B1423/20-Y-235243	2023年9月27日	综合判定：合格	 A photograph of a yellow dump truck parked on a paved surface. A person in a blue uniform is standing next to the truck. The truck has a large dump body. A small yellow timestamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.
595	GX-B1423/20-Y-235244	2023年9月27日	综合判定：合格	 A photograph of a yellow dump truck parked on a paved surface. Two people in blue uniforms are standing next to the truck. The truck has a large dump body. A small yellow timestamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.

596	GX-B1423/20-Y-235245	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-rear perspective. The license plate is clearly visible and reads 'Y4513'. Two workers in high-visibility vests are standing near the front of the truck. A yellow timestamp '2023-9-3' is visible in the bottom right corner of the photo.
597	GX-B1423/20-Y-235246	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-rear perspective, similar to the one in the first row. A worker in a high-visibility vest is standing near the front. A yellow timestamp '2023-9-3' is visible in the bottom right corner of the photo.



598	GX-B1423/20-Y-235247	2023年9月27日	综合判定: 合格	
599	GX-B1423/20-Y-235248	2023年9月27日	综合判定: 合格	

600	GX-B1423/20-Y-235249	2023年9月27日	综合判定: 合格	
601	GX-B1423/20-Y-235250	2023年9月27日	综合判定: 合格	



602	GX-B1423/20-Y-235251	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a paved surface. Two people are standing near the front of the truck. A date stamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.
603	GX-B1423/20-Y-235252	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a dirt surface. Two people are standing near the front of the truck. A date stamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.

604	GX-B1423/20-Y-235253	2023年9月27日	综合判定: 合格	
605	GX-B1423/20-Y-235254	2023年9月27日	综合判定: 合格	

606	GX-B1423/20-Y-235255	2023年9月27日	综合判定: 合格	
607	GX-B1423/20-Y-235256	2023年9月27日	综合判定: 合格	

608	GX-B1423/20-Y-235257	2023年9月27日	综合判定: 合格	
609	GX-B1423/20-Y-235258	2023年9月27日	综合判定: 合格	



610	GX-B1423/20-Y-235259	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing near the front. A yellow date stamp '2023 9 4' is visible in the bottom right corner of the image.
611	GX-B1423/20-Y-235260	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing near the front. A yellow date stamp '2023 9 4' is visible in the bottom right corner of the image.


612	GX-B1423/20-Y-235261	2023年9月27日	综合判定: 合格	
613	GX-B1423/20-Y-235262	2023年9月27日	综合判定: 合格	



614	GX-B1423/20-Y-235263	2023年9月27日	综合判定: 合格	
615	GX-B1423/20-Y-235264	2023年9月27日	综合判定: 合格	

616	GX-B1423/20-Y-235265	2023年9月27日	综合判定: 合格	
617	GX-B1423/20-Y-235266	2023年9月27日	综合判定: 合格	

618	GX-B1423/20-Y-235267	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a dirt lot. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. A yellow timestamp '2023-9-27' is visible in the bottom right corner of the photo.
619	GX-B1423/20-Y-235268	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck with its bed raised, parked on a dirt lot. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. A yellow timestamp '2023-9-27' is visible in the bottom right corner of the photo.

620	GX-B1423/20-Y-235269	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. The truck's bed is raised. A small yellow timestamp '2023-9-4' is visible in the bottom right corner of the image.
621	GX-B1423/20-Y-235270	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. The truck's bed is raised. A small yellow timestamp '2023-9-4' is visible in the bottom right corner of the image.

622	GX-B1423/20-Y-235271	2023年9月27日	综合判定: 合格	
623	GX-B1423/20-Y-235272	2023年9月27日	综合判定: 合格	

624	GX-B1423/20-Y-235273	2023年9月27日	综合判定: 合格	
625	GX-B1423/20-Y-235274	2023年9月27日	综合判定: 合格	

626	GX-B1423/20-Y-235275	2023年9月27日	综合判定: 合格	
627	GX-B1423/20-Y-235276	2023年9月27日	综合判定: 合格	

628	GX-B1423/20-Y-235277	2023年9月27日	综合判定: 合格	
629	GX-B1423/20-Y-235278	2023年9月27日	综合判定: 合格	

630	GX-B1423/20-Y-235279	2023年9月27日	综合判定: 合格	
631	GX-B1423/20-Y-235280	2023年9月27日	综合判定: 合格	

632	GX-B1423/20-Y-235281	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-rear perspective. Two people are standing in front of the truck for scale. The truck has the number '7450' on its side. A small yellow date stamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.
633	GX-B1423/20-Y-235282	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-front perspective. Two people are standing in front of the truck for scale. The truck has the number '7450' on its side. A small yellow date stamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.



634	GX-B1423/20-Y-235283	2023年9月27日	综合判定: 合格	
635	GX-B1423/20-Y-235284	2023年9月27日	综合判定: 合格	


636	GX-B1423/20-Y-235285	2023年9月27日	综合判定: 合格	
637	GX-B1423/20-Y-235286	2023年9月27日	综合判定: 合格	

638	GX-B1423/20-Y-235287	2023年9月27日	综合判定: 合格	
639	GX-B1423/20-Y-235288	2023年9月27日	综合判定: 合格	

640	GX-B1423/20-Y-235289	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing in front of the truck. The truck has the number '4' on its side. A small yellow timestamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.
641	GX-B1423/20-Y-235290	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is parked on a dirt surface. Two workers in safety gear are standing in front of the truck. The truck has the number '4' on its side. A small yellow timestamp '2023/9/27' is visible in the bottom right corner of the image.

642	GX-B1423/20-Y-235291	2023年9月27日	综合判定: 合格	
643	GX-B1423/20-Y-235292	2023年9月27日	综合判定: 合格	

644	GX-B1423/20-Y-235293	2023年9月27日	综合判定: 合格	
645	GX-B1423/20-Y-235294	2023年9月27日	综合判定: 合格	

646	GX-B1423/20-Y-235295	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-rear perspective. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. The truck has a large, raised bed. The background is a clear blue sky.
647	GX-B1423/20-Y-235296	2023年9月27日	综合判定: 合格	 A yellow dump truck is shown from a side-rear perspective, similar to the first image. Two workers in safety gear are standing near the front of the truck. The truck has a large, raised bed. The background is a clear blue sky.

648	GX-B1423/20-Y-235297	2023年9月27日	综合判定: 合格	
649	GX-B1423/20-Y-235298	2023年9月27日	综合判定: 合格	

650	GX-B1423/20-Y-235299	2023年9月27日	综合判定: 合格	
651	GX-B1423/20-Y-235300	2023年9月27日	综合判定: 合格	

652	GX-B1423/20-Y-235301	2023年9月27日	综合判定：合格	
653	GX-B1423/20-Y-235302	2023年9月27日	综合判定：合格	
654	GX-B1306/21-Y-23127	2023年9月27日	所检项目合格。	

655	GX-B1306/21-Y-23128	2023年9月27日	所检项目合格。	
656	GX-B1306/21-Y-23129	2023年9月27日	所检项目合格。	
657	GX-B1423/20-Y-235418	2023年9月28日	综合判定：合格	
658	GX-B1423/20-Y-235419	2023年9月28日	综合判定：合格	

659	GX-B1423/20-Y-235420	2023年9月28日	综合判定：合格	
660	GX-B1423/20-Y-235421	2023年9月28日	综合判定：合格	
661	GX-B1300/20-Y-23012	2023年9月28日	综合判定：合格	
662	GX-B1310/21-Y-23132	2023年9月28日	符合标准要求。	